



適切なメンテナンスがお客様を様々なリスクから守ります。

ヒュームフードは、有害ガスを別途設置された排気ファンによりダクト内を搬送させ、屋外に排気する装置です。定期的な点検が適切に行われていない場合、開口風速の低下や排気ファンの故障等により、有害ガスが室内に流入してしまうリスクがあります。

サービスプラン

運用方法に応じて選択できるプランを準備。

点検項目や実施頻度などは、お客様それぞれに応じて最適なプランをご提案いたします。

オススメ

実施項目		プライムケア (予防保全型保守契約)	
故障診断技術料	突然の故障時などに技術者が訪問し診断・調査	✓	
点検・作業項目	外観検査	外観および付属品に破損がないこと	✓
	作動検査	可動部やスイッチが適切に動作すること	✓
	風速検査	開口風速が規定値以上であること	✓
	気流検査	煙がヒュームフード外に漏出ししないこと	✓
	報告書作成	作業報告書の作成・提出	✓
故障部品・交換作業料	故障の際には、その修理に関わる部品代及び作業料を別途お見積りさせていただきます	別途有償	

研究施設・設備機器のプロによる確かなサービスがリスクとコストの抑制に貢献します。

ORIENTALでは、研究設備機器の故障を未然に防止し、適正な機能を維持するためのメンテナンス契約を推奨しています。ヒュームフードだけでなく、排気ファンや安全キャビネットなど様々な研究設備のメンテナンス契約プランもご用意しております。

NO.21-06-MAINTENANCE SERVICE PLAN FH-REV.01

オリエンタル技研工業株式会社

建設業/国土交通大臣許可(特・般-27)第13775号 一級建築士事務所/東京都知事登録第46513号 ISO 9001・14001認証取得

本社・東京支店

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-9 コンフォール安田ビル TEL. 03-3233-0821(代) FAX. 03-3233-0825

つくば営業所 / 仙台営業所 / 藤沢営業所 / 静岡営業所 / 名古屋営業所 / 大阪支店 / 福岡営業所

プロダクションセンター / X/S / 技術研究所 / つくば分析センター

パンフレット上ご注意 ●パンフレットでは製品の仕様や注意事項について全ての情報を掲載しておりません。●パンフレットに記載のサービスプランなどの内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。●本パンフレットの掲載内容は2021年06月現在のものです。